

Zadanie publiczne pn.: „Wymiana okien połaciowych oraz wykonanie oznaczenia kontrastowego schodów w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przy ul. Rostockiej 125” jest dofinansowane ze środków PFRON przekazanych przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskie

Treść zapytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin
tel. 91 42 68 197/198; fax 91 42 69 268
biuro@psoniszczecin.org.pl
www.psoniszczecin.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany okien połaciowych w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przy ul. Rostockiej 125.

Zadanie publiczne pn.: „Wymiana okien połaciowych oraz wykonanie oznaczenia kontrastowego schodów w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przy ul. Rostockiej 125”.

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV: 45421132-8 Instalowanie okien

W postępowaniu ogłoszonym w dniu 13.04.2023 na „Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany okien połaciowych w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przy ul. Rostockiej 125”, potencjalny Wykonawca skierował do Zamawiającego w dniu 19.04.2023 następujące pytanie:

Pytanie 1

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono montaż 27szt okien dachowych firmy Fakro w rozmiarze 66*120cm . W obecnej ofercie tego i innych producentów występuje rozmiar 66*118cm co powoduje konieczność ponownego obrobienia dołu lub góry istniejącego ościeża okiennego . Czy zamawiający wyraża chęć poprawy ościeża lub zamierza wykonać je we własnym zakresie ? Proszę o stanowisko zamawiającego jakie roboty w tej sprawie należy ująć w wycenie gdyż obecnie jest to tylko malowanie.

Odpowiedź:

Jeżeli istnieje konieczność ponownego obrobienia dołu lub góry istniejącego ościeża okiennego, w wycenie należy ująć roboty związane z poprawą tego ościeża.